

	Entretien de la machine	Doc n°	3.1.3
	<h2>Vérification des axes du convoyeur</h2>	Version date	10/05/2022
		Temps estimé	5 min
		Page	1/2

Objectif : Entretien du tapis

Equipement de protection individuel exigé :



Mechanical gloves

Dangers potentiels :

Equipement nécessaire :

- Cutter
- Pince multiprises

Qualifications requises :

Aucune

	Entretien de la machine	Doc n°	3.1.3
	<h2>Vérification des axes du convoyeur</h2>	Version date	10/05/2022
		Temps estimé	5 min
		Page	2/2

Etapes	Illustrations
<ul style="list-style-type: none"> → Vérifier s'il y a du tissu coincé → Eteindre la machine → Regarder tous les axes du convoyeur → Si il y a de tissu coincé, retirez le à l'aide d'un cutter et d'une pince multiprise. 	